


ファインダスト (微小粒子状物質) の人体への影響





ファインダスト汚染問題は、世界的な課題です。

アーチバック(株)

Page 2 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP

ファインダスト:肺炎、心臓血管疾患の原因の一つと考えられています。







中国 | インド | 各国大都市 | 中東

アーチバック(株)

Page 3 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP

ファインダスト、スモッグの危険性



影響・ダメージ

PM10+ 10+ μm



鼻でブロック可能

PM2.5 – 10 2.5 – 10 μm



ロ、喉でブロック可能

PM2.5 2.5 μm




肺の深くまで侵入

肺炎、心臓血管疾患の 一因となる可能性有り


アーチバック(株)

Page 4 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP



ファインダスト汚染、カラーディスプレイ表示





アーチバック(株)

Page 5 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP

ファインダスト検出器:シンプルデザイン



QSA2700D

ファインダスト検出器 (PM2.5量表示付き)

寸法: 86 × 86 × 30 mm

画面サイズ: 48.96 × 36.72 mm

• 計測: PM2.5値、及び PM10値

• 出力: DC 0...10 V,

• 通信機能:Modbus RS485

Climatix 調節器に接続可能

• マイクロUSBポート:表示用電源供給

・ センサー交換可能





アーチバック(株)


Page 6 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP


PM2.5、センサー部交換




全てのPM2.5センサーには寿命が有ります。

交換が必要な場合、赤LEDが 点灯します。





本体裏面のセンサーを交換可能



アーチバック(株)

Page 7 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP

省エネモード: 近接センサー



バックライト OFF 近接センサー ON バックライト ON d < = 1 m120_{µg/m³} Unhealthy SIEMENS SIEMENS

アーチバック(株)

Page 8 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP

PM2.5/PM10用ファインダスト検出器、タイプと交換用センサー



QSA2700

表示なし




QSA2700D

表示付き



AQS2700

センサー交換可能



アーチバック(株)

Page 9 September 2017 BT CPS S&C MK&B MCP