

取扱説明書

QFM...

A

固定ビスを緩める

側面のラッチを外し
カバーを上を外す

B

本体挿入穴とビス穴をあける

C

⑤ ケーブルを挿入し
コネクタを締付けて
配線を接続

⑥ カバーを閉めて
完了

③④
ケーブルコネクタ
を取付ける

②
本体をブラケット
にビスで固定する

①
ブラケットを
ダクト面に取付け
本体を挿入する

max. 154 mm

プリカ接続
(参考図)

G	AC 24 V ± 20 % / DC 13,5...35 V	B	
G0	GND	M	
U...	DC 0...10 V	BS	
I...	DC 4...20 mA	MS	
G...	DC 13,5...35 V		
C+	com		
C-	com		