

取扱説明書

QFM...

A

固定ビスを緩める

側面のラッチを外し
カバーを上を外す

B

本体挿入穴とビス穴をあける

C

⑤ ケーブルを挿入し
コネクタを締付けて
配線を接続

⑥ カバーを閉めて
完了

③④ ケーブルコネクタ
を取付ける

② 本体をブラケット
にビスで固定する

① ブラケットを
ダクト面に取付け
本体を挿入する

max. 154 mm

プリカ接続
(参考図)

<p>G AC 24 V ± 20 % / DC 13,5...35 V</p> <p>G0 GND</p> <p>U... DC 0...10 V</p> <hr/> <p>I... DC 4...20 mA</p> <p>G... DC 13,5...35 V</p> <p>C+ com</p> <p>C- com</p>	<p>B </p> <p>M </p> <hr/> <p>BS </p> <p>MS </p> <p></p>
---	---